


Trägerschaft

Die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG stellt als namensgebender Sponsor das Tafel- und Wegweisungsmaterial zur Verfügung. Die Stiftung VITA-Parcours ist für die Qualitätssicherung der Parcours zuständig. Der VVB als lokale Trägerschaft ist verantwortlich für den Unterhalt des Vita-Parcours.

Es erfolgt alle zwei Jahre eine Inspektion und die Mängel werden in einem Protokoll festgehalten.

Die baulichen Massnahmen (Bau, Unterhalt, Erneuerung) an Geräten und Wegen sowie die diesbezüglichen Materialkosten gehen zu Lasten der lokalen Trägerschaften. Für den Vita-Parcours im Altisberg ist der VVB-Biberist verantwortlich.

Situationsplan



Regelmässige Unterhaltsarbeiten

Um den Vita-Parcours in einem guten Zustand zu halten, sind folgende Massnahmen notwendig:

- **Reinigung oder Ersatz von Tafeln und Wegweisern:** Jeweils im Frühjahr erfolgt eine General-Inspektion mit Reinigungsarbeiten und Aufnahme der Unterhaltsarbeiten
- **Wartung der Fitness-Stationen:** Posten mit Schäden oder Abnutzungserscheinungen infolge Nutzung oder Witterung werden repariert, ausgebessert oder ersetzt. Sicherheit und Funktionstüchtigkeit müssen gewährleistet sein.
- **Pflege der Zugangswege:** Der Vita-Parcours muss gut zugänglich sein. Waldboden, welcher durch Feuchtigkeit oder Erosion beansprucht wurde, wird mit Schotter oder Juramergel ausgebessert. Die Umgebung des Vita-Parcours wird regelmässig von Unrat und Müll gesäubert.

Die Fotogalerie dokumentiert die Arbeiten am Vita-Parcours im Sommer 2024



In Planung: Erneuerung der Finnenbahn

Vor rund 50 Jahren wurde eine ca. 400 m lange Finnenbahn angelegt. Es ist geplant, diese Finnenbahn wieder zu aktivieren und an bestehender Stelle neu zu bauen.